产品介绍

采用交互式的触控接口，用户可以快速完成单尺寸的测量而不需要测量编程。自动化的程序，引导用户完成复杂的测量任务，凭借简便而快速的触控。交互式的屏幕显示测量特征，帮助用户选择正确的组件，产生尺寸信息、进行特征构造。通过另外的触控，用户可以快速升级名义和误差数据，转换成为正确的视图，并打印出检测报告。每个检测报告能够独立存储，以便后续的查阅。

测量的新面孔

PC-DMIS Touch 通过直观的“面孔”模式进行测量规划的组织，相对传统的工作界面，提供了全新的运作模式。

通过这种模式，操作者可以被引导了解一整套测量工具，比如特征构造、特征组、2D 和 3D 尺寸报告、GD&T 信息以及更多。

构造区

特征构造的任务只需简单、统一的工作流程实现。

PC-DMIS Touch 帮助用户或者选择已在列表测量特征，直接图形化选取特征，或者根据需要的输入测量新特征或特征的组合。

找正所有

PC-DMIS Touch 引导用户根据可能的特征类型实现自动的找正过程。

举例来说，面-线-点的找正可以通过测量所有三个特征或者选择之前的测量特征、图形化的表示来实现，或者将两者进行结合。

实时报告

随着特征的测量，用户可以选择是否在报告中显示所有或部分数据，同时可更新特征的名义和误差数据。

快速了解运行的准确进行，可以不断看到测量报告，进行统计分析，了解到测量数据与公差要求之间的关系。